



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

Государственное казенное
образовательное учреждение «Детский сад
комбинированного вида №8 «Теремок»
Волновахского муниципального округа»
Донецкой Народной Республики
(ГКДОУ «Детский сад комбинированного
вида №8» Теремок» Волновахского м. о.»
ДНР)

285703, г. Волноваха, ул. Менделеева, д. 19
Тел. +7(949) 599-33-62;

e-mail teremok.sad8@mail.ru

Прокурору

Волновахского
района

Писанец А.С.

19.10.2024 № 49 /24

на № от

ИНФОРМАЦИЯ
о проделанной работе согласно плановой проверке
от 26.08.2024г.

Специалистом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Донецкой Народной Республике, и специалистом отдела надзорной деятельности и профилактической работы Волновахского муниципального округа Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Донецкой Народной Республике

было проведено пожарно-техническое обследование помещений Государственного казенного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида №8 «Теремок» Волновахского муниципального округа» Донецкой Народной Республики, расположенного по адресу: 85703, ДНР, М.О. Волновахский, г. Волноваха, улица Менделеева, дом 19

(наименование объекта надзора (его части), адрес местонахождения)

Обследование проведено в срок «26» августа 2024 года

Обследование проведено в присутствии: исполняющего обязанности заведующего Рябыкиной Т.В.;

(Должность, Ф.И.О. представителя юридического лица или физического лица предпринимателя)

1. Наименование организации (по уставу)

полное ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ РАЙОНА
УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 8 «ТЕРЕМОК»
ВОЛНОВАХСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА» ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ
РЕСПУБЛИКИ

18 OCT 2024

сокращенное ГКДОУ «Детский сад комбинированного вида №8»Теремок» Волновахского м. о.»ДНР

Организационно-правовая форма учреждение

Лицензия на ведение образовательной деятельности №Л035-0015-93/00664660 от 17 июля 2023год

Тип образовательной организации Дошкольная образовательная организация

Учредитель Управление образования администрации Волновахского М.О.,

Год основания 1971г.

Юридический адрес, 285700, Донецкая Народная Республика, Г.О.ВОЛНОВАХСКИЙ, Г.ВОЛНОВАХА, УЛ.МЕНДЕЛЕЕВА, Д.19

Режим работы ГКДОУ «Детский сад комбинированного вида №8»Теремок» Волновахского м. о.» ДНР: продолжительность рабочего дня 10,5 часов, понедельник - пятница с 07.00 до 17.30

Выходные дни: суббота, воскресенье, нерабочие и праздничные дни.

2. Мощность учреждения ГКДОУ - 225 детей и 75 сотрудников, 12 групп, в том числе младшего и старшего возраста.

В настоящее время функционирует 7 групп - 1 младшего возраста и 6 групп старшего, в том числе из них одна логопедическая для детей с ОВЗ. Всего 128 детей.

В ходе проверки в ГКДОУ , , что в соответствии с требованиями Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», утвержденных Главным государственным санитарным врачом РФ 10.07.2001, назначена ответственным за организацию производственного контроля за соблюдением санитарных норм и правил и выполнения санитарно-противоэпидемических

(профилактических) мероприятий в организации специалиста по охране труда Лягушина Т.Г При проверке были установлены нарушения ,это отсутствие документов , подтверждающие проведение дезинфекционной , дератизационной и дезинсекционной деятельности. К Старшей медсестре приняты дисциплинарные меры в виде предупреждения Приказ №76-0 от 13.09.2024года «О привлечении работника к дисциплинарной ответственности» должностных лиц, допустивших нарушения. Что касается песка ,не завезенного в песочницы, в данный момент продолжается установка детского оборудования на участках . По окончании работ песок будет завезен в необходимых объемах.

При проведении обследования ПБ в ГКДОУ установлены нарушения требований пожарной безопасности и надзорной деятельности: это отсутствие документов, подтверждающие проведение осмотра и контроля за средствами пожаротушения, поэтому к Колесниковой Елене Ивановне были приняты дисциплинарные меры за неисполнение должностных обязанностей Приказ №76-0 от 13.09.2024года «О привлечении работника к дисциплинарной ответственности».

В ходе проверки были выявлены нарушения пожарной безопасности:

№ п/п	Детальное описание выявленного нарушения требований пожарной безопасности	Наименование нормативного правового акта, требования которого нарушены (пункт, статья)
1	2	3
1.	Планы эвакуации по пожарной безопасности выполнен не согласно ГОСТ Р 12.2.143 – 2009 Система стандартов безопасности труда .Системы фотолюминесцентные. Требования и методы контроля (п.2. Статьи 1 ФЗ от 22.07.2008 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (далее -№123-ФЗ) п.6.2.ГОСТ Р 12.2.143 – 2009 Система стандартов безопасности труда.	Планы эвакуации имеются на каждом этаже и по мере движения возле каждого выхода из здания. Но они не соответствуют стандартам ГОСТ. Для этого требуется дополнительное финансирование. Гарантируем что в будущем году при наличии

		дополнительного финансирования будут сделаны заказы на стандартные планы в соответствии с Техническими регламентами. Срок выполнения до 31.12 2024 года
2.	Система пожарной сигнализации не содержится в исправном рабочем состоянии	Направлена заявка на содействие в ремонте пожарной системы в Управление образования
3.	Двери кладовых, прачечной не являются противопожарными с пределом огнестойкости не менее EI 30. Пределы огнестойкости противопожарных дверей следует устанавливать по ГОСТ Р 53307 (п.2 статья 1 ФЗ № 123-ФЗ п.7.310 СП 251.1325800.2016);	Направлена заявка на содействие в замене противопожарных дверей по ГОСТ Р в Управление образования и дополнительного финансирования
4.	Отсутствуют противопожарные двери на этажах эвакуационных выходов в соответствии стандартов «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» из коридоров на лестничные клетки	Направлена заявка на содействие в замене противопожарных дверей по ГОСТ Р в Управление образования
5.	Проходы и другие пути эвакуации не обеспечены эвакуационным освещением в соответствии с требованиями строительных норм и ПУЭ. Эвакуационное освещение должно включаться автоматически при прекращении питания рабочего освещения.	Направлена заявка на содействие в ремонте освещения в Управление образования
6.	Менее двух эвакуационных выходов имеют помещения, предназначенные для одновременного пребывания более 10 человек п.2 статья 1 ФЗ № 123-ФЗ, п.5.1.3 СП 1.13130.2020);	Направлена заявка в Управление образования на открытие дополнительных групп, для пребывания детей в детском саду
7.	На путях эвакуации из здания не предусмотрено аварийное и эвакуационное освещение, п.2. Статьи 1 № 123-ФЗ ППР в РФ п.4.3.12. СП 1.13130.2020	освещение путей эвакуации предусматривается частичная замена до 01.09.2025г.
8.	Руководитель не обеспечил категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, в соответствии главой 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» подсобных помещений кладовых, прачечной с обозначением их категории на входных дверях с наружной стороны на видном месте (п.12 ППР в РФ)	Выполнено. Категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности определены, в соответствии пункт (п.12 ППР в РФ)
9.	Запоры(замки) на дверях эвакуационных выходах ...не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа П.26 ППР в РФ.	На нарушение п.26 ППР в РФ в соответствии стандартов устраняем замечания по замках в группах, спальнях, комнатах и выходе с лестничной клетки. Частично замки сняты. Замки заказаны поставщику ждем их замену.
10.	В одном из помещений, связанных с пребыванием детей, ковровая дорожка не прикреплена жестко к полу.	Выполнено Ковровые покрытия и

	п.31 ППР в РФ	дорожки прикреплены к полу пункт 31 ППР в РФ
11.	Руководитель не обеспечил средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара п.30 ППР.	На нарушение п.30 ППР в РФ заказали средства индивидуальной защиты. Запросили финансирование в Управлении образования. Обязуемся решить проблему до.31.12.2024
12.	На путях эвакуации с групп «Солнышко» и «Вишенки» размещены предметы	Исправлено Предметы удалены пути эвакуации свободны п.27(б)ППР в РФ
13.	В подъезде 1 нет на ступенях ограждения с поручнями п.2. Статьи 1 № 123-ФЗ ППР в РФ п.4.3.5 СП 1.13130.2020	Планируется исправление по мере поступления финансирования
14.	Огнетушители, установленные на объекте защиты не имеют порядковый номер, нанесенный на корпус огнетушителя (п. 407 ППР в РФ)	выполнено На огнетушителях, установленных на объекте защиты есть порядковый номер, нанесенный на корпус огнетушителя (п. 407 ППР в РФ)
15.	На огнетушители, установленные на объекте защиты не заведены карточки учета огнетушителей (п. 407 ППР в РФ)	Выполнено На огнетушители, установленные на объекте защиты заведены карточки учета огнетушителей (п. 407 ППР в РФ)
16.	Огнетушители введенные в эксплуатацию, не подтверждаются техническому обслуживанию Требования и методы контроля (п.2. Статьи 1 ФЗ п.5.1.1, п.5.1.10 «СП 9.13130.2009.Свод правил.Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации»	Нарушение соответствия стандартов «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ» Первичные средства тушения пожаров готовы для перезарядки. Есть контракт с поставщиками Ждем работу системы ЕИС, чтобы оплатить исполнителю.
17.	Направление движения к источникам наружного противопожарного водоснабжения не обозначается указателями со светоотражающей поверхностью, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения(п. 48 ППР в РФ)	Устраняем замечания в соответствии (п. 48 ППР в РФ)
18.	Руководитель организации не обеспечил укомплектование пожарных кранов и пожарных рукавов в соответствии стандартов и перекатку пожарных рукавов не реже 1 раза в год п.50 ППР в РФ Пожарные краны не реже одного раза в шесть месяцев подлежат техническому обслуживанию и проверке на работоспособность путем пуска воды с регистрацией результатов проверки в акте, ведущемся в произвольной форме, с указанием состояния их работоспособности, давления и расхода воды, укомплектованности кранов инвентарем.	Выполнено п.50 ППР в РФ укомплектование пожарных кранов и пожарных рукавов в соответствии стандартов «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» и перекатку пожарных рукавов не реже 1 раза в год решается

19.	Испытание внутреннего пожарного водопровода на водоотдачу не осуществляется не реже двух раз в год (п.7.3.1.ГОСТ Р 59643)	Испытание внутреннего пожарного водопровода на водоотдачу выполнено
20.	Учет проверки наличия и состояния огнетушителей не ведется в журнале по рекомендуемой форме (Приложение (п.2. Статьи 1 № 123-ФЗ ,п.4.4.6 СП 1.13130.2020);	выполнено пункт 3 ППР в РФ
21.	Двери выходов из этажей на лестничные клетки не оборудованы приспособлением для самозакрывания и уплотнениями в притворах (п.2 статья 1 №123-ФЗ, п.4.4.6.СП 1.13130.2020	Направлена заявка в Управление образования на замену дверей Запросили финансирование
22.	Руководитель организации при проведении работ по очистке вентиляционных камер и воздухопроводов от горючих отходов и отложений не обеспечил составление соответствующего акта (п.43 ППР в РФ)	Выполнено Вентиляционные камеры проверены и отмечено в журнале, акт составлен 22.08.2024г.
23.	Руководитель организации не содержит в исправном состоянии первичные средства тушения пожаров	Выполнено Нарушение соответствия стандартов «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ» Первичные средства тушения пожаров готовы для перезарядки. Есть контракт с поставщиками Статья 37 - ФЗ в РФ
24.	Двери эвакуационных выходов открываются не по направлению выхода из здания(второй выход из группы «Мальш»	Исправлено (Двери убраны) Нарушение соответствия стандартов «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ» п.2статья 1№123- ФЗ П.4.2.22СП1.13130.2020)
25.	Учреждение не обеспечено необходимым количеством воды для осуществления пожаротушения (исходя из требований строительных норм и других нормативных документов) -не установлен пожарный гидрант в существующем колодце	Направлена заявка на содействие в ремонте пожарного гидранта в Управление образования
26.	Не проведено испытание ограждения кровли здания с оформлением протокола испытаний, не проведено эксплуатационное испытание металлических наружных , открытых лестниц с составлением соответствующего протокола испытаний.	Испытание выполнено Протокол испытаний составлен п.2статья 1№123- ФЗ п.п..6.1.4

Исполняющий обязанности
заведующего ГКДОУ «Детский
сад комбинированного вида №8
«Теремок» Волновихского м.о.» ДНР

 Т.В.Рябыкина